

# Méthode de production de rayonnements

## I. Rayons X :

### 1) Tubes à rayons X

Le principe utilisé pour la production des rayons X est le bombardement électronique d'une cible. La production a lieu dans un tube à rayons X.

Il ya des tubes à cathodes chaudes (tube de Coolidge) et des tubes à cathodes froides à décharge (tube de Crookes) (décharge ultra rapides).

Un tube à cathode chaude est constitué par :

\* Enceinte à vide très élevé  $10^{-6}$  torr. (1)

\* canons à électrons < filament (tungstène chauffé par effet Joule : cathode (2))  
Wehnelt : électrode légèrement négative / cathode pour focaliser les é vers la cible (3)

\* cible (4) appelé anticathode : c'est une anode portée à un potentiel positif qeq Kev / cathode. Elle joue le rôle d'accélérateur d'traction des é et en même temps c'est la source de R.X. Le matériau de la cible est choisi selon le type de R.X désiré. Elle est généralement constituée de matériau bon conducteur et bon réfractaire (cuivre, fer, Molybdène, ...)

\* les R.X sortent du tube par des fenêtres (5).

\* les opérations de chauffage du filament et bombardement dégagent des chaleurs environs ce qui peut fondre la cible. Pour le refroidissement on utilise un refroidissement à circulation d'eau.

### Spectre de R.X :

Le spectre des R.X sortant d'un tube est formé par la superposition de types d'émission : un fond continu de ray. polychromatique et un spectre de raies caractéristique.

La forme du spectre du fond continu dépend seulement de  $V_0$  et le rendement est proportionnel à  $V_0$  et  $Z$ . Pour avoir un fond continu intense en augmenter  $V_0$  jusqu'à la limite de tension d'excitation de la couche K (c'est 69000V).

Les longueurs d'onde des raies caractéristiques dépendent de la nature de la cible. On utilise un élément pur. Les longueurs d'ondes des raies caract. sont indépendantes de la tension  $V_0$ .

Pour obtenir un meilleur rapport Raies K / fond continu on utilise une tension d'alimentation  $V_0 = 3$  fois  $W_K$ .