

العمل التطبيقي رقم ١ : القياسات الفزيائية

I- الهدف من التجربة :

- قياس المقادير الفزيائية

- تحديد دقة القياس

II- الجانب النظري :

1- وحدات القياس: يتم قياس مقدار ما بمقارنته مع مقدار آخر يتم تعينه كوحدة قياس.

- نستطيع أن نحدد المقادير المستعملة في الفيزياء من خلال المقادير الأساسية المتفق عليها في النظام العالمي للوحدات SI (système international) MSKA

الطول 'متر' m , الكتلة 'كيلو غرام' Kg , الزمن 'ثانية' s , 'الأمبير' A

2- نوعية القياس: تتعلق نوعية القياس بـ:

❖ الطريقة التي تم بها القياس.

❖ الأجهزة المستعملة.

❖ عدد القياسات المنجزة.

❖ وسط التجربة بمؤشراته المتمثلة في الحرارة، الحقل الكهربائي، المغناطيس، الرطوبة.....

3- أخطاء القياس: يمكن التمييز بين نوعين من الأخطاء.

- الأخطاء النظامية: ناتجة عن نوعية أجهزة القياس.

- الأخطاء العشوائية: هي أخطاء تحدث مصادفة دون أن نعرف سلفا سبب الخطأ، وللتقليل من شدة الأخطاء نأخذ معدل هذه القيم حسب العلاقة التالية :

$$x_{\bar{n}} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

4- الخطاء المطلق، و الخطاء النسبي:

احالة القياس المباشر :

- الخطاء المطلق المتعلق بجهاز القياس هو اصغر قياس لهذا الجهاز.

امثلة على ذلك ، الطول: المسطرة..... 1mm.....

القدم القنوية..... 0.1mm.....

البالمتر..... 0.01mm

الكتلة : الميزان..... 0.1g

الزمن : العداد..... 10^{-4} s

يرمز للخطأ المطلق في قياس مقدار x ب Δx و تكتب نتيجة القياس كما يلي :

$$x = x_m \pm \Delta x$$

- الخطأ النسبي هو الذي يعطي دقة القياس و يعبر عنه بالنسبة :

$$\varepsilon(\%) = \frac{\Delta x}{x_m} \times 100$$

بـ- حالة القياس غير مباشر

نعتبر مقدار فيزيائي y متعلق بالمقدارين الفيزيائيين A و B حيث $y = a \cdot b$ نتائج قياس المقادير الفيزيائية السابقة

1- حالة الجمع و الطرح:

يكون في هذه الحالة الخطأ المطلق في القياس y هو:

$$\Delta y = \Delta a + \Delta b$$

2- حالة الضرب و القسمة:

الخطأ النسبي في القياس y هو:

$$\frac{\Delta y}{y} = \frac{\Delta a}{a} + \frac{\Delta b}{b}$$

$$y = a^n \Rightarrow \frac{\Delta y}{y} = n \frac{\Delta a}{a}$$

$$y = \sqrt[n]{a} \Rightarrow \frac{\Delta y}{y} = \frac{1}{n} \frac{\Delta a}{a} \quad \text{حالات خاصة}$$

$$y = \alpha a \Rightarrow \frac{\Delta y}{y} = \frac{\Delta a}{a}$$

حيث α ثابت

III-الجاتب العملي:

1- قياس الحجم و الكتلة الحجمية

قس قطر، ارتفاع و كتلة كل من المكعب، الاسطوانة و الكربيه الموجودين أمامك
بالمسطرة (1)، القدم القنوية (2) و البالمر (3)

1- أملأ الجدول التالي لكل شكل مع الشرح؟

$\frac{\Delta\rho}{\rho}$	ρ	$\frac{\Delta V}{V}$	(mm ³)V حجم	(mm) hارتفاع	d طول أو قطر (mm)	$\frac{\Delta m}{m}$	Δm	m	الشكل
3	2	1	3 2 1	3 2 1	3 2 1	3 2 1	3 2 1	3 2 1	


2- قارن بين الحالات الثلاثة للأشكال المستعملة، ما هو استنتاجك؟

3- قارن بين الأدوات المستعملة في القياس وأيها أدق؟

4- ملخص؟

2- قياس دور التواوس البسيط

ليكن التواوس البسيط الموضح في الشكل، زح الكتلة m بزاوية صغيرة عن وضع الاتزان ثم ندعها تنوس.
قس الدور و اعد التجربة 3 مرات.



- احسب القيمة المتوسطة الدور؟

- احسب الخطأ المطلق ΔT

الدور النظري للتواوس البسيط

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$$

حيث طول l التواوس و $g=9.81 \pm 0.001 \text{m/s}^2$

- احسب T نظريا ثم

- قارن بين القيمتين النظرية و التجريبية ، و ماذا تستنتج؟

- ما هي الخلاصة العامة؟