

Céramiques

L'introduction :

des premières céramiques employées étaient les silicates. Elles étaient utilisées pour les poteries émaillées.

Les céramiques sont élaborées à partir des oxydes purs, les carbures, les borures, les nitrures, les silicates, les ~~sulfures~~ sulfures, - - - .

Quelques exemple de matériaux céramiques techniques ?

L'alumine Al_2O_3

le nitrode de silicium Si_3N_4

la zirconie ZrO_2

le nitrode d'aluminium AlN

l'oxyde de Magnésium MgO

le carbone de silicium SiC

Le choix du matériau et sa conception (en) dépendent des propriétés thermiques, mécaniques et électriques (et) pour l'application à laquelle la céramique est destinée.

① : du point de vue T^* que c-a-d quel T^* ?

② : on parle de résistance

③ : conducteur ou ~~ne~~ non conducteur isolant. il le

Céramiques

Introduction Définition

le terme céramique sont des objets rustiques comme les briques, les argiles et les tuiles...


mais il signifie un solide qui n'est pas un métal ni un polymère.

une céramique est un matériau solide de synthèse qui nécessite des traitements thermiques pour son élaboration.


(ajout d'additifs)

La plupart des céramiques modernes sont préparées à partir de poudres consolidées et densifiées par un traitement thermique (fond frittage).

La plus part des céramiques sont des matériaux polycristallins c'est-à-dire comportant un grand nombre de microcristaux bien ordonnés (grains) reliés entre eux par des joints (voir figure).




microstructure typique



suite de la définition :
les céramiques sont des matériaux inorganiques,
obtenus (par décomposition ou
synthèse) composés d'oxydes, de carbures, de nitrides et de
borures. les céramiques présentent des liaisons
chimiques fortes de nature ionique ou covalente.
Elles sont mises en forme à partir d'une poudre
de granulométrie (grain).

Dans une deuxième étape la densification
et la solidation de cet agglomérat sont
obtenues par un traitement thermique appelé
frittage.

• Renforcement de la céramique par incorporation
de particules cristallins.



La fracture d'une céramique intervenant
par propagation de fissure. la présence
de cristaux résistants dans la céramique
bloque la propagation, ou du moins ralentit
la propagation des fissures


suite de la définition :

les céramiques sont des matériaux inorganiques, obtenus (par élaboration par synthèse) composés d'oxydes, de carbures, de nitrures et de borures. Les céramiques présentent des liaisons chimiques fortes de nature ionique ou covalente. Elles sont mises en forme à partir d'une poudre de granulométrie (grains).

Dans une deuxième étape la densification

et la sinterisation de cet agglomérat sont obtenues par un traitement thermique appelé frittage.


• Renforcement de la céramique par incorporation de particules cristallins



La fracture d'une céramique intervenant par propagation de fissure. La présence de cristaux résistants dans la céramique bloque la propagation, ou du moins ralentit la propagation des fissures.

(1) (2)

Le but de frittage: et un traitement thermique avec ou sans application de pression externe grâce auquel un système de particules individuelles ou un corps ~~pas~~ poreux modifie certaines de ses propriétés dans le sens d'évolution vers un état de compacté maximale (porosité idéale = 0) voir figure:



frittage des particules de céramiques
propriétés physiques.

- Thermiques

les céramiques sont des isolants thermiques.

- Électriques

les déplacement des charges électriques ne pouvant se produire, en général,

les céramiques sont des isolants électriques.

Il ~~sont~~ sont d'excellents isolants électriques et ils sont utilisés par exemple comme isolateurs pour circuit électriques à haute tension.

les différentes sortes de (obtention des céramiques)

✓ les céramiques :

- les céramiques vitrifiées (briques)]
- les céramiques être fémiques]
- les céramiques naturelles.]

les céramique vitrifiées :) *synthèse que l'opacité
silicate enrobés dans une phase vitreuse*
(silice)

Exemples: Poterie, faïence, briques,

- vaisselle, vaisselles (silice)
- sanitaire
- tuiles
- briques - - -

constituees d'argiles:

Aluminosilicate hydraté: sa
composition chimique: $\text{Al}_2(\text{Si}_4\text{O}_9)(\text{OH})_4$
argile

✓ L'argile est mélangée à l'eau pour la rendre plastique (l'eau s'infiltra entre les feuilles d'argile et la rend malléable)

- Puis séchée pour la rendre plus dure
- cuisson au four (1000 à 2000°C) (4)

formation d'une phase vitreuse (briques)


Remarque: appariition des micro-fissures parallèles à la surface une porosité (à 800°C); émaillage.

Etat

- Techniques des céramiques :

Très fort développement depuis une vingtaine d'années -- - -

- liaison covalente très forte
- très haute résistance mécanique élastiques
(mais faible tenacité et fragilité)
- haute résistance à la température
- peu chères (sauf haut gamme)



Applications:

- matériau dur (outils de coupe)
- bâtiment : sanitaire
- réfractaire :
 - moteur, turbine
 - revêtement d'engins spatiaux,
- stockage de déchets nucléaires.

minéraux durcis et minéraux ou elle ne présentent pas de danger pour l'homme et pour la nature. On les utilise également pour les équipements sanitaires, médical ou ménagers.

Les principales céramiques

Produit	Propriétés	Utilisations
alumine (oxyde d'aluminium Al_2O_3) 	bonne tenue mécanique aux températures élevées, bonne conductivité thermique, grande résistivité électrique, grande dureté, bonne résistance à l'usure, inertie chimique	isolateurs électriques, supports d'éléments chauffants, protections thermiques, éléments de broyage, composants mécaniques, bagues d'étanchéité, prothèses dentaires, composants de robinetterie
borure d'aluminium AlB_2		renforcement des composites métalliques
carbure de bore B_4C		blindages de chars d'assaut et d'hélicoptères
carbure de silicium ou carborundum SiC 	grande dureté, bonne résistance aux chocs thermiques, grande conductivité thermique, faible dilatation thermique, excellente inertie chimique	réfractaires, résistances chauffantes, outils de coupe, pièces de frottement, joints d'étanchéité des pompes à eau, support de catalyseur, abrasifs
carbure de tungstène		Pièces d'usure, outils de coupe, guide-fil, glaçons de joints d'étanchéité
cordierite (silicate alumineux ferromagnésien)	bonne résistance aux chocs thermiques, bonne conductivité thermique	isolants électriques, échangeurs thermiques, éléments chauffants
mullite $\text{Al}_6\text{Si}_2\text{O}_{13}$ 	bonne résistance aux chocs thermiques, conductivité thermique faible, résistivité électrique importante	produits réfractaires
nitrure d'aluminium AlN 	conductivité thermique élevée, bonne résistance électrique, transparent aux longueurs d'onde du visible et de l'infrarouge	circuits imprimés, colonnes thermiques, lentilles pour radar, creusets pour la fonderie
nitrure de bore BN	haute conductivité thermique, faible dilatation thermique, excellente résistance aux chocs thermiques, haute résistance diélectrique, faible constante diélectrique, inertie chimiquement, transparent aux micro-ondes, facilement usinable	isolants électriques à très hautes températures, creusets pour la fonderie, garnitures de fours, gaines de thermocouples, supports de résistances, lubrifiant à haute température
nitrure de silicium	grande dureté, bonne résistance à l'usure et à l'abrasion, bonne inertie chimique, bonne résistance aux chocs thermiques. Il existe deux types de nitrure de silicium : le	poudres abrasives, outils de coupe, réfractaires pour la sidérurgie, tiges de