Exercice 1

Cahier des charges

- Démarrage d'un moteur asynchrone triphasé (MAS 1) dans un seul sens de rotation en couplage triangle,
- Apres 20 s, démarrage d'un autre moteur asynchrone triphasé (MAS 2) dans un seul sens de rotation en couplage triangle.
- Apres 10 s, l'arrêt du MAS 1

(En utilisant seulement un seul bouton poussoir marche).

Travail demandé

Dessiner les circuits de commande et de puissance.

Exercice 2

Cahier des charges

- Démarrage d'un moteur asynchrone triphasé (MAS 1) dans un seul sens de rotation en couplage triangle,
- Apres 20 s, démarrage d'un autre moteur asynchrone triphasé (MAS 2) dans un seul sens de rotation en couplage triangle (en utilisant seulement un seul bouton poussoir marche).

Travail demandé

Dessiner les circuits de commande et de puissance.

Exercice 3

Cahier des charges

- Démarrage d'un moteur asynchrone triphasé (MAS 1) dans un seul sens de rotation en couplage triangle,
- Apres 20 s, démarrage d'un autre moteur asynchrone triphasé (MAS 2) dans le sens opposé en couplage triangle (en utilisant seulement un seul bouton poussoir marche).

Travail demandé

Dessiner les circuits de commande et de puissance.

Exercice 4

Cahier des charges

- Démarrage d'un moteur asynchrone triphasé (MAS 1) dans un seul sens de rotation en couplage triangle,
- Apres 20 s, Allumage d'une lampe et l'arrêt du MAS 1 (en utilisant seulement un seul bouton poussoir marche).

Travail demandé

Dessiner les circuits de commande et de puissance.

Exercice 5

Cahier des charges

- Démarrage d'un moteur asynchrone triphasé (MAS 1) dans un seul sens de rotation en couplage triangle,
- Apres 20 s, allumage d'une lampe (en utilisant seulement un seul bouton poussoir marche).

Travail demandé

Dessiner les circuits de commande et de puissance.

Exercice 6

Cahier des charges

- Démarrage d'un moteur asynchrone triphasé (MAS 1) dans un seul sens de rotation en couplage triangle,
- Apres 20 s de l'arrêt du MAS 1, démarrage d'un autre moteur asynchrone triphasé (MAS 2) dans un seul sens de rotation en couplage triangle (en utilisant seulement un seul bouton poussoir marche).

Travail demandé

Dessiner les circuits de commande et de puissance.